

Gefahrenprüfung gemäß DLH 05.08.2008 – Nr. 42, Art. 10
Verifica pericolo idrogeologico ed idraulico secondo DPP
05.08.2008 – Art. 10

Projekt | Progetto

Änderung des Bauleitplanes - Eintragung einer Zone für
öffentliche übergemeindliche Einrichtung – „Hinterrigger“
Modifica del P.U.C. – inserimento di una zona per attrezzature
colletive sovracomunali – “Hinterrigger”

Ort | Luogo

Vahrn | Varna

Projekt-Nr | N° progetto:

15-072


Datum|Data: Dok. Nr.|Doc N°:

11.07.2018 **03**

Sachbearbeiter | Tecnico adetto:

Dipl.-Ing. Hansjörg Jocher

Projektverantwortlicher | Responsabile progetto:



Dott. Ing. Hansjörg Jocher

Gefahrenprüfung – Verifica pericolo


Situation Gefahrenzonen

Im Zuge der Bauleitplanänderung erfolgt Gefahrenprüfung gemäß DLH 05.08.2008 – Nr. 42, Art. 10.

Aktuell ist der GFZ der Gemeinde Vahrn zur Genehmigung bei den Landesämtern in Bozen.

Aus der aktuellen Erhebung ergeben sich folgende Situationen:

Wassergefahren:



Situazione delle zone di pericolo

In occasione della modifica al piano regolatore, ha luogo una valutazione della situazione di pericolo, in base al D.P.P. 05.08.2008 – n. 42, art. 10. Attualmente la zona di pericolo del comune di Varna è in approvazione presso gli uffici provinciali a Bolzano.

Dall'attuale rilevamento risultano le seguenti situazioni:

Pericolo idrico:

Auszug GFZ plan – Wassergefahren

Estratto del piano delle zone di pericolo – Pericolo idrico

Gefahrenprüfung – Verifica pericolo

Aktuell befinden sich das orografisch rechte Eisackufers und gleichzeitig der Randbereich Materialdeponie in einer Zone mit mittlerer bzw. hoher Gefahr.

Durch die neue Geländemodellierung der Aufschüttungen und unter der Einhaltung eines Schutzstreifens von 10 m vom Ufer des Eisacks wird die Sicherheit gewährleistet.

Das Ausführungsprojekt der Deponie muss dem zuständigen Landesamt zur Genehmigung vorgelegt werden.


Attualmente, la sponda orografica destra del fiume Isarco e contemporaneamente il limite del deposito di materiale, si trovano in una zona di pericolo medio-elevato.

Con il nuovo rimodellamento del terreno ottenuti con la realizzazione di rilevati, nonché mantenendo la fascia di rispetto di 10 m dalla sponda del fiume Isarco, si garantisce la sicurezza del sito.

Il progetto esecutivo del deposito deve essere sottoposto al servizio provinciale competente per l'autorizzazione.

Hydrogeologische Situation:

Situazione idrogeologica:



Auszug GFZ plan – Geologische Gefahr

Estratto del piano delle zone di pericolo – Pericolo geologico

Gefahrenprüfung – Verifica pericolo

Das betreffende Gebiet wurde nicht vertiefend untersucht.

Lawinengefahr:

Im betreffenden Abschnitt gibt es keine Lawinengefahr.

Fazit:

Im Zuge der Genehmigungsplanung bei der Errichtung von Bauten muß eine vertiefende Kompatibilitätsprüfung gemäß BLR 989 vom 13/09/2016 Punkt C2 Buchstabe C durchgeführt werden

La zona in oggetto non è stata indagata approfonditamente.

Pericolo valanghe:

Nel tratto in oggetto non vi è il pericolo di valanghe.

Risultato:

In occasione del piano di approvazione per la realizzazione delle opere dovrà essere eseguito uno studio di compatibilità approfondito, secondo il D.G.P. del 13/09/2016 Punto C2 Capitolo C.