

**4. Personal**

## 4.0.1. Dienststelle für Arbeitsschutz

**4. Personale**

## 4.0.1. Servizio di prevenzione e protezione

**Betrieb von Hackschnitzelheizungen**

In vielen Schulen Südtirols wurde in den letzten Jahren die vorhandene Heizanlage auf Hackschnitzelfeuerung umgestellt.

Beim Betrieb einer Hackschnitzelheizung können sicherheitstechnisch gesehen neue Gefahren auftreten, welche sich zumeist aus der Lagerung der Hackschnitzel ergeben.

In der Fachliteratur wird besonders auf Gefahren in Zusammenhang mit der Brandlast, der möglichen Bildung von Gärgasen und Schimmelpilzen hingewiesen. Je nach baulicher Struktur und vorhandener Anlage können auch Absturzgefahren und mechanische Gefahren auftreten.

Falls Kontroll- bzw. Wartungseingriffe am Heizkessel bzw. Tätigkeiten im Lagerbereich der Hackschnitzel durch Schulpersonal vorgesehen sind, ist der Sicherheitsbericht je nach durchzuführender Tätigkeit anzupassen und eine entsprechende Ausbildung und Schulung dieses Personals vorzusehen. Diese Einschulung kann anlässlich der Übergabe durch den Installateur oder einer anderen fachkundigen Person erfolgen, wobei besonderes Augenmerk auf die Sicherheitsaspekte zu legen ist.

**Für eine eventuell notwendige Anpassung des Sicherheitsberichtes setzen Sie sich mit dem Leiter des Arbeitsschutzdienstes Ihres Bereiches in Verbindung.**