

**AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL** **PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE**

COPIA



ABTEILUNG V:
WIRTSCHAFTSPROGRAM-
MIERUNG, RAUMORDNUNG UND
GEFÖRDERTER WOHNBAU,
UMWELT UND
BEFÖRDERUNGSWESEN
AMT FÜR
SEILBAHNEN-
TECHNISCHER DIENST

RIPARTIZIONE V*:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ED EDILIZIA ECONOMICA
POPOLARE, AMBIENTE E
TRASPORTI
UFFICIO TRASPORTI
FUNIVIARI-
SERVIZI TECNICI

ASSESSORAT FÜR TRANSPORTWESEN,
GEFÖRDERTEN WOHNBAU UND FÜRSORGE
ASSESSORATO AI TRASPORTI, EDILIZIA
ABITATIVA AGEVOLATA E ASSISTENZA

Prot. Nr. V / 85 3324

Ihr Schreiben
Vs. scritto

Bozen,
Bozano, 29.07.1991

An alle Konzessionäre
von Umlaufbahnen

IHRE ANSCHRIFTEN

An alle
Verantwortlichen Techniker
von Umlaufbahnen

IHRE ANSCHRIFTEN

RUNDSCHREIBEN NR. 1/1991

Betrifft : Umlaufbahnen mit kuppelbaren Klemmen
Kontrolle des Kuppelvorganges

Anlässlich der Jahresüberprüfungen auf Umlaufbahnen mit kuppelbaren Klemmen wurde des öfteren festgestellt, daß die Klemmenbacken mit ihren Spitzen während des Kuppelvorganges das Seil unzulässig berühren. Es wurde weiters festgestellt, daß die Anleitungen für die Instandhaltung keine Toleranzen für den Mindestabstand zwischen den Backenspitzen und dem Seil während des Kuppelvorganges beinhalten. Es sind folgedessen von seiten der Herstellerfirmen oder vom verantwortlichen Techniker die Instandhaltungsanleitungen im obgenannten Sinne zu ergänzen, wobei einerseits das Spiel der Führungen und Abnutzung der Führungsrollen der Klemmapparate und andererseits der größtzulässige Durchmesser im Bereich der Knoten des Spleißes zu berücksichtigen sind.

Die Einhaltung der obgenannten Toleranzen sind monatlich und falls notwendig öfter zu kontrollieren.

Mit freundlichen Grüßen.

DER AMTSDIREKTOR
Dr. Ing. Heinrich Brugger

I-39100 BOZEN
CESARE-BATTISTI-STRASSE 23
TEL. (0471) 994600
STEUER-NR. 00390090215
PARTEIENVERKEHR 9.00-12.00

I-39100 BOLZANO
VIA CESARE BATTISTI 23
TEL. (0471) 994600
COD. FISC. 00390090215
ORARIO PER IL PUBBLICO 9.00-12.00