

Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung 38
Verkehr und Transportwesen
Amt für Seilbahnen

Ripartizione 38
Traffico e trasporti
Ufficio trasporti funiviari

Prot. Nr. 38.3./75.06.04/D/ 1457

Ihr Z. / Vs. Rif.

Bozen / Bolzano, 11.04.2003

An alle Konzessionäre
von Seilbahnanlagen

An alle
verantwortlichen Techniker
von Seilbahnanlagen

IHRE ANSCHRIFTEN

RUNDSCHREIBEN NR. 4/2003

Sichtkontrolle an Arbeitspodesten der Stützen

In letzter Zeit wurden Risse an Arbeitspodesten der Stützen auch bei relativ neuen Anlagen festgestellt.

Deshalb sind die Arbeitspodeste anlässlich der periodischen Kontrollen einer besonders aufmerksamen Sichtkontrolle zu unterziehen.

In jedem Falle sind eventuelle Risse nur gemäß Anweisung des Herstellers zu sanieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass festgestellte Risse diesem Amte zu melden sind.

Sie werden gebeten, dieses Rundschreiben an die Betriebsleiter und an die Maschinisten weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen.

DER AMTSDIREKTOR
Dr. Ing. Heinrich Brugger