
Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung 38
Mobilität
Amt für Seilbahnen

Ripartizione 38
Mobilità
Ufficio trasporti funiviari

Prot. Nr. 38.3/75.06.04/D/
Ihr Z. / Vs. Rif.
Bozen / Bolzano, 19.10.2007

An alle Konzessionäre
von Pendelbahnen

An alle
verantwortlichen Techniker
von Pendelbahnen

IHRE ANSCHRIFT

z.K. An die Firma
Doppelmayr Italia GmbH
Industriezone 14
39011 LANA BZ

RUNDSCHREIBEN NR. 1/2007

Pendelbahnen mit elektrischer Schließvorrichtung der Fahrzeigtüren

Bei Pendelbahnen mit elektrisch gesteuerter Schließvorrichtung der Fahrzeigtüren ist es vorgekommen, dass Kinder in der Öffnungsphase mit den Fingern zwischen Tür und Rahmen eingeklemmt und leicht verletzt wurden.

Sie werden daher gebeten, die Größe des Luftspaltes zwischen Tür und Rahmen zu überprüfen und gegebenenfalls die notwendigen Vorkehrungen in Rücksprache mit der Herstellerfirma zu treffen, damit diese Gefahrenquelle behoben wird.

Der Luftspalt zwischen Tür und Rahmen sollte 3 mm nicht überschreiten, wobei auch zu starke Abrundungen der Kanten zu vermeiden sind.

In Erwartung einer schriftlichen Stellungnahme, grüßt hochachtungsvoll

DER AMTSDIREKTOR
(Dr. Ing. Markus Pitscheider)

I-39100 Bozen • Crispi-Str. 10 • Landhaus 3 B
Tel. 0471/414600 • Fax 0471/414616

I-39100 Bolzano • Via Crispi, 10 • Palazzo 3 B
e-mail: Markus.Pitscheider@provinz.bz.it

Homepage : <www.provinz.bz.it/mobilitaet/3803/seilbahnen> / <www.provincia.bz.it/mobilita/3803/funivie>
Steuer-Nr. / cod. fisc. 00390090215